



Рекомендуемая принципиальная электрическая схема цифрового управления механизмами МЭО через бесконтактный пускатель - позиционер ПБР-3АП блок ручного управления БРУ-42, ручной задатчик РЗД-22 и регулятор с токовым выходом управления 4-20мА