


Электрическая схема проверки механизмов МЭО со встроенным пускателем, позиционером и блоком термозащиты двигателя механизма



научно-производственное предприятие



Перечень приборов для проверки механизма:

- F - Автоматический выключатель трехфазный на 4А,
- PU1, PU2 – миллиамперметры М2020,
- G – источник питания на 12В,
- HL1 – индикаторы на 12В,

380В 50 Гц



МЭО, МЭОФ, МЭПК

Цепь	380В
1	380В
2	380В
3	380В

БУ-1

Цепь	
1	380В
2	380В
3	380В
4	НЗ
5	Ср.
6	НР
7	- Упр.
8	+ Упр.
9	- Дат.
10	+ Дат.
11	+ Пит.
12	- Пит.
13	КВЗ
14	КВЗ
15	КВО
16	КВО

МАКС21
научно-производственное предприятие